

ZINGA SPRAY

Návod k použití:

- Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby se v nádobce vytvořil dostatečný tlak.
- Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud neuslyšíte kuličky uvnitř nádoby.
- Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace.
- Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.
- Během aplikace držte sprej přímo.
- Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.).
- ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 B N9). Ideální je opiskování na SA 2,5 tam, kde je to možné.
- Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být v přímém kontaktu s kovovým podkladem.
- Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a odstranění prachu z rzi.
- Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem železité slidy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.
- Při zvýšené pokojové teplotě o 5°C se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po prvním zatřepání učitě, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi plyn / produkt.
- protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kulíček pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádoby nahoru. Po důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu nádoby uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádoby..

Bezpečnostní pokyny:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí.

První pomoc:

- Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky nátěrovou hmotou odstraňte, postižené místo omyjte čisticím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody.
- Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s lékařem.

Balení: 500ml sprej

Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé poloze, mimo zdrojů zapálení.

Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu

Distributor pro ČR: DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lipa

tel.: +420 734 149 007, e-mail: zinga@dinoservis.cz, www.zingacr.cz

ZINGA SPRAY

Návod k použití:

- Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby se v nádobce vytvořil dostatečný tlak.
- Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud neuslyšíte kuličky uvnitř nádoby.
- Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace.
- Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.
- Během aplikace držte sprej přímo.
- Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.).
- ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 B N9). Ideální je opiskování na SA 2,5 tam, kde je to možné.
- Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být v přímém kontaktu s kovovým podkladem.
- Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a odstranění prachu z rzi.
- Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem železité slidy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.
- Při zvýšené pokojové teplotě o 5°C se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po prvním zatřepání učitě, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi plyn / produkt.
- protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kulíček pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádoby nahoru. Po důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu nádoby uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádoby..

Bezpečnostní pokyny:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí.

První pomoc:

- Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky nátěrovou hmotu odstraňte, postižené místo omyjte čisticím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody.
- Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s lékařem.

Balení: 500ml sprej

Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé poloze, mimo zdrojů zapálení.

Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu

Distributor pro ČR: DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lipa

tel.: +420 734 149 007, e-mail: zinga@dinoservis.cz, www.zingacr.cz

ZINGA SPRAY

Návod k použití:

- Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby se v nádobce vytvořil dostatečný tlak.
- Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud neuslyšíte kuličky uvnitř nádoby.
- Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace.
- Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.
- Během aplikace držte sprej přímo.
- Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.).
- ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 B N9). Ideální je opiskování na SA 2,5 tam, kde je to možné.
- Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být v přímém kontaktu s kovovým podkladem.
- Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a odstranění prachu z rzi.
- Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem železité slidy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.
- Při zvýšené pokojové teplotě o 5°C se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po prvním zatřepání učitě, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi plyn / produkt.
- protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kulíček pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádoby nahoru. Po důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu nádoby uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádoby..

Bezpečnostní pokyny:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí.

První pomoc:

- Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky nátěrovou hmotu odstraňte, postižené místo omyjte čisticím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody.
- Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s lékařem.

Balení: 500ml sprej

Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé poloze, mimo zdrojů zapálení.

Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu

Distributor pro ČR: DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lipa

tel.: +420 734 149 007, e-mail: zinga@dinoservis.cz, www.zingacr.cz

ZINGA SPRAY

Návod k použití:

- Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby se v nádobce vytvořil dostatečný tlak.
- Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud neuslyšíte kuličky uvnitř nádoby.
- Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace.
- Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.
- Během aplikace držte sprej přímo.
- Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.).
- ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 B N9). Ideální je opiskování na SA 2,5 tam, kde je to možné.
- Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být v přímém kontaktu s kovovým podkladem.
- Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a odstranění prachu z rzi.
- Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem železité slidy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.
- Při zvýšené pokojové teplotě o 5°C se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po prvním zatřepání učitě, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi plyn / produkt.
- protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kulíček pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádoby nahoru. Po důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu nádoby uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádoby..

Bezpečnostní pokyny:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí.

První pomoc:

- Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky nátěrovou hmotu odstraňte, postižené místo omyjte čisticím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody.
- Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s lékařem.

Balení: 500ml sprej

Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé poloze, mimo zdrojů zapálení.

Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu

Distributor pro ČR: DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lipa

tel.: +420 734 149 007, e-mail: zinga@dinoservis.cz, www.zingacr.cz

ZINGA SPRAY

Návod k použití:

- Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby se v nádobce vytvořil dostatečný tlak.
- Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud neuslyšíte kuličky uvnitř nádoby.
- Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace.
- Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.
- Během aplikace držte sprej přímo.
- Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.).
- ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 B N9). Ideální je opiskování na SA 2,5 tam, kde je to možné.
- Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být v přímém kontaktu s kovovým podkladem.
- Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a odstranění prachu z rzi.
- Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem železité slidy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.
- Při zvýšené pokojové teplotě o 5°C se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po prvním zatřepání učitě, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi plyn / produkt.
- protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kulíček pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádoby nahoru. Po důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu nádoby uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádoby..

Bezpečnostní pokyny:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí.

První pomoc:

- Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky nátěrovou hmotu odstraňte, postižené místo omyjte čisticím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody.
- Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s lékařem.

Balení: 500ml sprej

Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé poloze, mimo zdrojů zapálení.

Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu

Distributor pro ČR: DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lipa

tel.: +420 734 149 007, e-mail: zinga@dinoservis.cz, www.zingacr.cz