

Pracovní postup nátěru ZINGA/ZINGALU na zkorodovaný povrch:

Ideální pro správnou aplikaci nátěrového systému **ZINGA(LU)** je prostudování **Návodu CZ** str. 1 - 3, ale předkládáme i zjednodušený, rychlý návod na zkorodovaný povrch:

	Váleček nebo štětec 5%	Konvenční stř. pistole 15 %	Airless pistole 7 %	
1 kg	0,057 lt ZINGASOLV	0,171 lt ZINGASOLV	0,080 lt ZINGASOLV	
2 kg	0,114 lt ZINGASOLV	0,343 lt ZINGASOLV	0,160 lt ZINGASOLV	
5 kg	0,285 lt ZINGASOLV	0,857 lt ZINGASOLV	0,400 lt ZINGASOLV	
10 kg	0,571 lt ZINGASOLV	1,713 lt ZINGASOLV	0,800 lt ZINGASOLV	
25 kg	1,427 lt ZINGASOLV	4,281 lt ZINGASOLV	1,998 lt ZINGASOLV	

1. Zkorodovanou plochu řádně očistíme od odlupujících se částech rzi a nečistot vysokotlakým čističem, nejlépe teplou vodou nebo párou. Na menší plochy použijeme ocelový drátěný kartáč nebo úhlovou brusku s hrncovým copánkovým ocelovým kartáčem. Prach z odstraněné rzi očistíme mechanicky, vzduchem nebo opláchneme čistou vodou (! **NEPOUŽÍVAT** ! žádné odrezovače). **Zásadou je vytvořit tzv. kotvící profil pro nátěrový systém. Čím čistší (neznamená jemnější) povrch vytvoříme, a to platí i na nových materiálech, tím bude jednodušší aplikace a zvýší se přilnavost a životnost nátěru ZINGA.**
2. Hmotu **ZINGA/ZINGALU** řádně promícháme a přidáme ředidlo **ZINGASOLV** (viz. tabulka). Během aplikace nátěru **ZINGA/ZINGALU**, hmotu v plechovce průběžně **promícháváme** (těžší zinek segmentuje), balení od 5kg a více promícháváme elektrickým míchadlem.
3. **První nátěr** výrobce doporučuje aplikovat výhradně štětcem, zvláště na drsném povrchu. Pokud natíráme velké plochy, můžeme výjimečně použít vhodný váleček nebo je možná aplikace nástřikem (více v Návodu CZ str. 1 - 3).
4. **Druhý nátěr** aplikujeme nejdříve za 1 hod. po ukončení aplikace prvního nátěru, opět řádně **promíchávanou** a ředěnou hmotou **ZINGA/ZINGALU**, nyní můžeme použít štětec, vhodný váleček nebo nástřikem (viz. Návod str. 1 - 3).
5. V případě aplikace nátěrového systému **ZINGA** na nové nebo jiné povrchy, si důkladně prostudujeme postup v Návodu CZ str. 1 - 3.
6. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce:

